

2011/11/15
情報処理センター

震災の影響で修理が必要な箇所について

場所：5号館3階 情報処理センター 第6コンピュータ室

症状：天吊モニタ設置部分の天井破損（2箇所）

場所：5号館3階 情報処理センター 第5コンピュータ室

症状：震災後、壁亀裂の修復工事が第5コンピュータ室は入りませんでした。
壁に亀裂があるままになっています。

場所：5号館3階 男子トイレ タイル面

症状：タイルに亀裂があります。

場所：5号館3階 女子トイレ 一番手前の和式トレイ内

症状：震災後から、水漏れ（しみている程度）発生していると思われます。