

東北学院大学 中央図書館 復旧作業チェックシート(M4F)

施設		設備					備品	資料		写真 撮影	備考
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧		
例	【南】壁面の剥落	○	○	○	○	○	OPAC落下1台	80%	未	○	
M4	A <M4階西側> 書架ビスはずれ(1箇所) 壁にヒビ 棚上部接続部分の壊れ 天井ヒビ 白い粉 閲覧机ズレ						棚横、資料案内版破損	60%			
M4	B 消化扉開き、中身のとびだし 天井部ヒビ 和A、書架のゆがみ							60%			
M4	C 本棚のゆがみ 棚をつなぐ上部支えが曲がっている箇所あり 書架のビスが外れている箇所あり 天井部ヒビ 非常口の蛍光灯線一部露出						OPAC倒1台(ディスプレイ1台落下)	60%			
M4	D <M4階東側> 本棚のゆがみ							60%			

M4	E	本棚のゆがみ ビスはずれている箇所あり						和雑誌KA辺りの蛍光灯のは ずれ	60%			
M4	F	本棚のゆがみ ビスはずれている箇所あり 消火栓扉の開放							60%			

更新日時 担当者名
3/24 [REDACTED]
3/28 [REDACTED] [REDACTED]
3/28 [REDACTED] [REDACTED]
3/28 [REDACTED] [REDACTED]
3/28 [REDACTED] [REDACTED]

3/28

[REDACTED]

[REDACTED]

3/28

[REDACTED]

[REDACTED]