

東北学院大学 多賀城キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(1階)														
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者	
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧				
1	A	<事務室> 【南床】亀裂(軽微)多数→現状維持 書類(机・棚)等落下→済		○	○	○	○	○	<分館長室> テレビ2台落下→済 ラック落下→済	0%	○	—	<分館長室> ラック落下→済	3/29 鈴木 茂泉
事務室														
1	B	<入口> 外ドア(右)内側下部へこみ→済 <ラウンジ> 【西】タイル落下(1枚)→5/6依頼→済 【東】展示ケース内落下、土器破損→済 【北】展示ケース内トロフィー落下→済 プレート落下「図書館資料室」→現状維持		○	○	○	○	○	<ラウンジ> 展示品説明プレート落下・破 損→済	—	—	4/26展示ケース内は図書館 で整理してよし 4/26トロフィー空手部ひきとり 予定5/9、その他の部は学生 部と要相談	—	3/29 鈴木 茂泉
入口 新聞														
1	C	—		○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 鈴木 茂泉
学習室														
1	D	—		○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 鈴木 茂泉
1階北 トイレ														
1	E	<空調器室> 【西】パイプ端の外れ→済 パイプ上の名称プレートずれ→済		○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 鈴木 茂泉
倉庫														
1	F	—		○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 鈴木 茂泉
電気室														
1	G	【西】書架の傾き(約5度・4本)→修理依頼中→済 ダムウェータ扉開きっぱなし→済		○	○	○	×	○	FDラック落下→済	0%	○	3/25ダムウェータ点検済 4/15書架の資料および備品 等の搬出完了	書架が更に傾いた→修理依 頼中→済	3/29 鈴木 茂泉
資料室														

東北学院大学 多賀城キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(1階)														
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者	
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧				
1	H	複写・A V資料 室	—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 鈴木 茂泉
1	I													
第1 研修室	【床】き裂(軽微)多数→現状維持		○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	3/29 鈴木 茂泉
1	J	1階西 閲覧席	【床】き裂(軽微)多数→現状維持	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 鈴木 茂泉
1階西 閲覧席														
1	K	1階西 トイレ	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 鈴木 茂泉
1階西 トイレ														
1	L	1階 OPAC	—	○	○	○	○	○	OPACディスプレイが上向き →済	—	—	—	—	3/29 鈴木 茂泉
1階 OPAC														
1	M	AV 閲覧席	換気口ずれ→済 【東】壁面き裂(No.2背面)→5/1～5/5工事→済	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 鈴木 茂泉
AV 閲覧席														
1	N	入門書	—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 鈴木 茂泉
入門書														
1	O	資格	—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 鈴木 茂泉
資格														

東北学院大学 多賀城キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(1階)													
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
1	P	【西】天井境の壁に欠け(No.32書架上)→5/1～5/5工事→ 済 【西】書架上部木枠はずれ→ 済 【西】防火シャッター上の壁にき裂(大)→5/1～5/5工事→ 済						—	5% (16冊)	○	破損図書:0冊 3/31資料配架復旧済	震災復旧後 図書落下:2冊	3/29 鈴木 茂泉
1	Q	—						—	0%	○	—	—	3/29 鈴木 茂泉
ベスト													
1	R	—						—	0%	○	—	—	3/29 鈴木 茂泉
大型													
1	S	【西】換気扇ずれ 2箇所→ 済 【西】天井照明外れ気味 1箇所→ 済						—	—	—	3/14天井照明外れ気味1箇所 ユアテック修理済	—	3/29 鈴木 茂泉
1階 閲覧席													
1	T	【西】空調吹出口落下→ 済						—	5% (54冊)	○	破損図書:1冊 3/31資料配架復旧済	—	3/29 鈴木 茂泉
和書1													
1	U	—						—	10% (185冊)	○	破損図書:7冊 4/1資料配架復旧済	—	3/29 鈴木 茂泉
和書2													
1	V	【東】空調吹出口ずれ(No.10書架南側)→ 済						—	10% (102冊)	○	破損図書:0冊 3/31資料配架復旧済	—	3/29 鈴木 茂泉
和書3													
1	W	—						—	20% (123冊)	○	破損図書:8冊 3/31資料配架復旧済	—	3/29 鈴木 茂泉
和書4													

東北学院大学 多賀城キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(1階)													
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
1 X	和書5	—	○	○	○	○	○	—	15% (180冊)	○	破損図書:8冊 4/1資料配架復旧済	—	3/29 鈴木 茂泉
1 Y		【書架No.15】棚と横板の間に若干の広がり(歪み)→現状維持	○	○	○	×	○	—	5% (92冊)	○	破損図書:1冊 3/31資料配架復旧済	—	3/29 鈴木 茂泉
1 Z	和書7	【西】書架上部の扉ずれ(845上)→現状維持	○	○	○	×	○	—	20% (151冊)	○	破損図書:8冊 4/1資料配架復旧済	—	3/29 鈴木 茂泉
1 AA		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 鈴木 茂泉
1 AB	加除式	—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 鈴木 茂泉
1 AC		＜階段＞ 手すり角継ぎ目ずれ 8箇所→済 天窓境ずれ→済 【北】天井境の壁はがれ→済 【北】下部壁帯部分のはがれ(階段踊り場右端)→現状維持 ＜倉庫＞ 【床】き裂→現状維持	○	○	○	○	○	—	—	—	—	手すり角継ぎ目ずれがひどく なった→済	3/29 鈴木 茂泉
								3/11:1階合計(903冊)			破損図書合計:33冊	4/7:1階合計2冊	