

震災後 業者設備点検修理状況 (メモ)

多賀城キャンパス図書館

2011/3/30 記録開始

1. 3/13or14 電気設備点検 (電気・空調設備等確認) (1回目): ユアテック
2. 3/22or24 電気設備点検 (電気・空調設備等確認) (2回目): ユアテック
3. 3/25 ダムウェータ点検 : 三菱ビルテクノサービス
4. 3/29 建物点検 (要修理箇所他): 大林組
5. 3/30 水道管確認: 東洋熱工業
6. 3/30 消火栓ホース点検: 能美防災
7. 3/30 上水道通水 (微量) ※飲料不可につき要注意
8. 3/31 水道配管水圧確認: 東洋熱工業 ⇒ 異常なし ※さび水がでている為飲料不可
9. 4/1 館内点検: 大林組
10. 4/5 トイレ内タイル点検: 大林組
11. 4/6 トイレ内タイル点検: 大林組
12. 4/10? 階段に足場設置: 大林組
13. 4/12 天井の空調ずれ補修: ユアテック
14. 4/13 天井照明確認及び補修: 大林組
15. 4/13 館内扉の確認: 大林組 ⇒ 会議室扉を明日運び出し、修理予定
16. 4/13 壁亀裂に目地を埋め込み: 大林組
17. 4/14 視聴覚室照明確認: ユアテック
18. 4/14 換気扇ずれ及び内部補修: 大林組
19. 4/14 西側階段、西側1階トイレ前壁のひび補修: 大林組
20. 4/18 建具 (鉄) 確認: 大林組
21. 4/20 階段足場確認: 大林組
22. 4/21 階段足場撤去: 大林組
23. 4/25 館内確認: 大林組 壁の修理等は5/1~5/5に行ないたいとのこと
24. 4/25 視聴覚室オーロラスクリーン (OHP スクリーン) 修理: システムズ ⇒ 完了
25. 4/29 2F 天窓用足場設置: 大林組
26. 5/1~5 壁・天井の亀裂等修理、空調・点検口ずれ補修: 大林組
27. 5/6 2F 天窓用足場撤去: 大林組
28. 5/7 清掃: 大林組
29. 5/9 院生教職員閲覧室壁塗装 (塗り残し分): 大林組
30. 5/10 清掃: 大林組
31. 5/12 東階段手すり補修・正面入口ドア補修: 大林組
32. 5/13 東階段手すり塗装: 大林組
33. 5/16 西階段足場設置 (壁補修の為): 大林組 (約1週間の予定)
34. 5/16 資料室書架補修 (壁に固定止め): 学内建美 (安川さん)

35. 5/16 入館ゲート点検：丸善・大林組
36. 5/17～20 西階段壁亀裂補修塗装：大林組
37. 5/18 入館ゲート点検（アルミ板下亀裂？による異音発生）修理可否判断：大林組
38. 5/19 入館ゲート床下補修（楔打ち込み）：大林組
39. 5/21 西階段足場撤去：大林組
40. 5/21 1F ラウンジのタイル接着：大林組
41. 5/ 最終修理終了との報告あり：大林組より
42. 5/30 消火栓・ホース格納状況確認：能美防災 ⇒ 2F 1箇所ホース整備済
43. 6/4 2F 壁コーキング塗付：大林組