

東北学院大学中央図書館 復旧作業チェックシート(分室 1F)

施設		設備					備品	資料		写真 撮影	備考
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧		
例	【南】壁面の剥落	○	○	○	○	○	OPAC落下1台	80%	未	○	
1	A <分室カウンター> 耐震補強の壁にひび割れ	○	○	○			OPAC落下1台(窓側)起動せず Dilp01  カウンター ・事務室内PC3台起動スキャン開始 ・コピー機OK ・タトルチェッカーOK ・OPAC用PC02は起動しOPAC立ち上がるが01は不可 ・シュレッターOK				水道OK
1	B <分室1階書架> 耐震補強板のずれ 耐震補強の壁穴固定具はずれ 側面に大きなひび割れ	○	○	○	×			45%	未	○	
1	C <分室事務室>	○	○	○				5%	未		

1	D	<分室閲覧スペース> 壁に大きなひび割れ 雑誌コーナー棚の耐震止め具のはずれ	○	○	○				○			※インターフォン全ての階で使用可能
1	E	<1階書庫西側> 床・壁に亀裂	○	○	○			なし	30%			落下は少ないが、書架を動かしたら落ちる
1	F	<1階書庫東側>						なし	30%			落下は少ないが、書架を動かしたら落ちる

更新日時 担当者名
3/24 ■■■
3/28 ■■■ ■■■
3/28 ■■■ ■■■
3/28 ■■■ ■■■

3/28



3/28



3/28

