

東北学院大学中央図書館 復旧作業チェックシート(地階B)

施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
B A	<記念文庫室> 移動式書架の間から落下 落下した資料で書架を動かさないため細部まで確認 不可	○	○	○	○	○	-	40%	未	階段下の棚板の予備がな だれ状態		3/28 ■■■
B B	<記念文庫室2階> 壁に若干ひび割れ	○	○	○	○	○	-	20%	未	-	段ボールの落下	3/28 ■■■
B C	<新聞室> 棚板の予備なだれ	○	○	○	○	○	-	5%	未	-		3/28 ■■■
B D	<新聞室2階> 壁に若干ひび割れ	○	○	○	○	○	-	20%	未	-		3/28 ■■■
B E	<通路部> 特になし	○	-	○	-	-	-	-	-	-		3/28 ■■■

東北学院大学中央図書館 復旧作業チェックシート(1階)													
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
1	A	<学習室> 全体的に壁面剥落	○	○	○	○	○	加湿器問題なし	-	○	-		3/28 ■■■
1	B	<新聞コーナー・1階展示コーナー> 天井及び壁面の剥落 空調のふた開放	○	○	○	○	○	情報掲示板問題なし	-	○	-		3/28 ■■■
1	C	<1階事務室・カウンター> 壁面の剥落 地下への階段の非常灯がついていない	×	○	○	○	○	OPAC倒1台(北東) ブックコピー機問題なし 洗面台の電気つかず 金庫問題なし ダムウエータ問題なし	-	○	-		3/28 ■■■
1	D	<1階開架> 東窓側閲覧席3つ電気つかず 全体的に壁面の剥落	×	○	○	×	○	新聞・白書コーナーの棚倒 れて傾いている	20%	○	-	AVブースの壁面タイル剥 落増加 蛍光灯2本きれかけあり 新着コーナーの蛍光灯つ かない	3/28 ■■■

東北学院大学中央図書館 復旧作業チェックシート(2階)													
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
2	A	<2階西側> 消火栓ホース飛び出し 壁面剥落とヒビ 蛍光灯の枠破損 空調のふた開放 天井剥落	○	○	○	○	○	OPAC倒4台(西から2列目・4列目)	90%	○	-	2階全体で100冊程度落下 壁面ひび・剥落増加	3/28 ■■■
2	B	<2階カウンター・事務室> カウンター内天井剥落 壁面剥落 空調のふた開放 カウンター保管用書架倒れ	○	○	○	×	○	PCカウンター内左2番目使用不可 コピー機(利用者用)故障	リザーブ 要望図書 100%	○	2階事務室窓閉まりにくい	壁面ひび・剥落増加 ベランダ床にひび	3/28 ■■■
2	C	<2階東側> 壁面の剥落とひび割れ 電気とめ具落下	×	○	○	○	○	OPAC8台プリントOK	90%	○	1類付近の蛍光灯切れ2本	壁面ひび・剥落増加	3/28 ■■■

東北学院大学中央図書館 復旧作業チェックシート(3階)												
施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
3	A	<3階北西> 蛍光灯落下、破損 非常口前の電灯の真ん中がつかない 非常口案内ネジ取れかけ、配線が見える 黒い粉落下					-	80%	未	-	3階全体で10%程度の図書落下	3/28 ■■■■
3	B	<3階西> 西側窓がゆがみにより開かない(左端)					-	80%	未	-	窓が開くようになった	3/28 ■■■■
3	C	<3階南西> ベランダ床面にヒビ 閲覧机上に白い破損物のかけら 床にヒビ					壁時計の落下・破損	80%	未	-		3/28 ■■■■
3	D	<3階北東> トイレ壁(男女)剥落 非常口案内枠落下					-	70%	未	-	トイレ壁剥落増加	3/28 ■■■■
3	E	<3階東>					-	70%	未	-	壁面にひび	3/28 ■■■■
3	F	<3階南東>					-	70%	未	-		3/28 ■■■■

東北学院大学中央図書館 復旧作業チェックシート(M3階)

施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
M3	A	<M3階北西> 電気が外れ下までさがっている					-	60%	未	-	以前の図書資料の上に更に図書が落下	3/28 ■■■■
M3	B	<M3階西> 書架上部支えにゆがみ					棚板1枚落下	60%	未	-		3/28 ■■■■
M3	C	<M3階南西>					-	60%	未	-		3/28 ■■■■
M3	D	<M3階北東> 天井にヒビ					-	60%	未	-		3/28 ■■■■
M3	E	<M3階東> 壁に亀裂 非常口の案内板が傾いている 書架上部支えにゆがみ					-	60%	未	-		3/28 ■■■■
M3	F	<M3階南東> 壁にヒビ 床タイル割れ					-	60%	未	-		3/28 ■■■■

東北学院大学中央図書館 復旧作業チェックシート(4階)													
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
4	A	<4階北西>	○	○	○	○	○	-	70%	未	-	4階全体の30%程度落下	3/28 ■■■
4	B	<4階西>	○	○	○	○	○	-	70%	未	-	非常灯カバー落下	3/28 ■■■
4	C	<4階南西>	○	○	○	○	○	-	70%	未	-		3/28 ■■■
4	D	<4階北東> 男子トイレ壁剥落	○	○	○	○	○	-	70%	未	-	トイレ壁剥落増加	3/28 ■■■
4	E	<4階東>	○	○	○	○	○	-	70%	未	-		3/28 ■■■
4	F	<4階南東>	○	○	○	○	○	-	70%	未	-		3/28 ■■■

東北学院大学 中央図書館 復旧作業チェックシート(M4階)

施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
M 4 A	＜M4階北西＞ 書架ビスはずれ(1箇所) 壁にヒビ 書架上部接続部分の壊れ 天井部ヒビ 白い粉落下 閲覧机ズレ	○	○	○	×	○	書架横、資料案内版破損	60%	未	-	作業中で積み重ねていた 雑誌の上に更に雑誌落下	3/28 ■■■
M 4 B	＜M4階西＞ 消火栓ホースとびだし・受話器はずれ 天井部ヒビ 和A、書架のゆがみ	○	○	○	×	○	-	60%	未	-	書架のゆがみがひどくなっ た	3/28 ■■■
M 4 C	＜M4階南西＞ 書架のゆがみ 棚をつなぐ上部支えが曲がっている箇所あり 書架のビスが外れている箇所あり 天井部ヒビ 非常口の蛍光灯線一部露出	○	○	○	×	○	OPAC倒1台(ディスプレイ 1台落下)	60%	未	-		3/28 ■■■
M 4 D	＜M4階北東＞ 書架のゆがみ	○	○	○	×	○	-	60%	未	-		3/28 ■■■
M 4 E	＜M4階東＞ 書架のゆがみ ビスはずれている箇所あり	○	○	○	×	○	和雑誌KA辺りの蛍光灯 のはずれ	60%	未	-		3/28 ■■■
M 4 F	＜M4階南東＞ 書架のゆがみ ビスはずれている箇所あり 消火栓扉の開放	○	○	○	×	○	-	60%	未	-		3/28 ■■■

東北学院大学中央図書館 復旧作業チェックシート(分室 1階)

施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
1	A	<カウンター> 耐震補強の壁にひび割れ					OPAC落下1台(窓側 Dilp01)起動せず  カウンター ・事務室内PC3台起動 ・コピー機OK ・タトルチェッカーOK ・OPAC用PC02は起動し OPAC立ち上がるが01は 不可 ・シュレッダーOK	-	○	水道OK		3/28 ■■■
1	B	<1階開架書架> 耐震補強板のずれ 耐震補強の壁穴固定具はずれ 側面に大きなひび割れ					-	45%	○	-	壁のひび増加	3/28 ■■■
1	C	<事務スペース>					-	5%	○	-		3/28 ■■■
1	D	<閲覧スペース> 壁に大きなひび割れ 雑誌コーナー棚の耐震止め具のはずれ					-	○	○	※インターフォン全ての階 で使用可能		3/28 ■■■
1	E	<1階書庫西> 床・壁に亀裂 空調装置留め具はずれ					-	30%	未	落下は少ないが、書架を 動かしたら落ちる		3/28 ■■■
1	F	<1階書庫東>					-	30%	未	落下は少ないが、書架を 動かしたら落ちる		3/28 ■■■



東北学院大学 中央図書館 復旧作業チェックシート(分室 2階)													
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
2	A	<2階北東> 書架上部ビスのはずれ	○	○	○	×	○	-	50%	未	-	天井から白い粉	3/28 ■■■■
2	B	<2階北西>	○	○	○	○	○	-	50%	未	-		3/28 ■■■■
2	C	<2階南東> 耐震補強のためのとめ具と天井の接続箇所が破損 換気扇がひとつ回らない	○	○	○	○	×	-	40%	未	-		3/28 ■■■■
2	D	<2階南西>	○	○	○	○	○	-	40%	未	-	壁面にひび	3/28 ■■■■

東北学院大学 中央図書館 復旧作業チェックシート(分室 3階)

施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
3	A	<3階北東> 壁面の剥落 書架のゆがみ					-	100%	未	壁面の損傷が元から激しいところはますますひどくなった。	壁面剥落の増加 冷房管を支える金具はずれ	3/28 ■■■
3	B	<3階北西> 壁面の剥落 書架のゆがみ					-	100%	未	壁面の損傷が元から激しいところはますますひどくなった。	壁面ひびの増加	3/28 ■■■
3	C	<3階南東> 書架上部ビスのはずれ					-	50%	未	-		3/28 ■■■
3	D	<3階南西> 書架上部ビスのはずれ					-	50%	未	-		3/28 ■■■

東北学院大学 中央図書館 復旧作業チェックシート(分室 4階)





施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
4 A	＜4階北東＞ 壁面に亀裂・剥落 書架上部のビスのはずれ(棚15-16) 非常灯をとめるビスのはずれ 蛍光灯割れ	○	○	○	×	○	-	90%	未	-	再度蛍光灯割れ	3/28 ■■■
4 B	＜4階北西＞ 書架のずれ 壁面に亀裂	○	○	○	×	○	-	70%	未	-		3/28 ■■■
4 C	＜4階南東＞ 棚板が1枚落下 書架上部ビスのはずれ	○	○	○	×	○	-	80%	未	-	冷房管を支える金具はずれ	3/28 ■■■
4 D	＜4階南西＞ 書架上部ビスのはずれ 消火栓扉が開きホースのとびだし	○	○	○	×	○	-	80%	未	-		3/28 ■■■

東北学院大学中央図書館 復旧作業チェックシート(5号館・6号館)													
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
5号館 マイクロ	エアコンの停止(入電済)		○	○	○	×	○	付録・目録を配架していた書架の倒れ	10%	未	マイクロキャビネットは異常なし		3/28 ■
5号館 書庫	入り口すぐの壁に亀裂		○	○	○	○	○	-	10%	未	書架配架のマイクロ資料が落下によりケース破損あり		3/28 ■
6号館 資料保管室	-		○	○	○	×	○	棚板の落下(3枚)あり	10%	未	保管室前の史学課の備品が一部落下		3/28 ■

東北学院大学 泉キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(1階)

施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
1 A	＜新聞コーナー・学習室＞ 【東】壁面の剥落 (2箇所 1.5㎡) ファン外れかかっている(全部) 天井から白い粉(全体)	○	○	○	○	○	-	蔵書点検中の為、新聞は設置していなかった	-	-	再び天井部ファンのカバー外れ(全部) 学習室内壁面・ドア部の剥落・ヒビが増えた	4/11 
1 B	＜分館長室＞ 天井に剥落(1.5㎡) ＜応接室＞ 壁面の剥落 ＜階段＞ 壁にひび(全体)	○	○	○	○	○	-	＜分館長室＞ 10%	○	-	-	4/11 
1 C	＜閲覧事務室＞ 壁にひび(全体) 天井から白い粉(全体) 事務用品キャビネットのずれ	○	○	○	○	○	復旧済み	-	-	-	レターケース1台落下	4/11 
1 D	＜身体障害者トイレ＞ 【東】タイル剥落 ＜男子トイレ＞ 【西】タイル剥落(2㎡) ＜女子トイレ＞ 【東】タイル剥落(2㎡) 個室もタイル剥落(1㎡) 床ひび(1.5㎡)	○	○	○	○	○	＜水飲み場＞ 使用可能(但し、飲めるかどうかは不明)	-	-	-	トイレタイルが更に落下	4/11 

1	E	<北側閲覧席> 壁にひび(全体) 【東】閲覧席そば床に白い粉(2㎡)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	4/11 ■■■■
1	F	<研修室> 天井から白い粉(全体) 壁にひび(全体)	○	○	○	○	○	-	20%	○	-	-	4/11 ■■■■
1	G	<マイクロ室> キャビネット一台倒れ 壁面にひび(全体) <廊下> 壁面にひび(全体) <作業室(専任職員休憩室)> 壁にひび(全体) <トイレ> 床・壁のタイル破損 天井から白い粉(全体)	○	○	○	○	○	<マイクロ室> PCモニター落下 動作確認済 <EV> 動いていない	<ビデオ> 90%	○	-	<マイクロ室> 図書5冊落下、ビデオ5巻 落下 <トイレ> 女子トイレのタイルにヒビ が増えた	4/11 ■■■■
1	H	<通路> 【北】壁にひび(全体) 【北東角】壁面の剥落(10cm) 天井から白い粉(全体) ファン外れかかっている(全部) <階段> 天井から白い粉(全体) 階段裏に情報掲示板の角で傷(50cm)	○	○	○	○	○	-	20%	○	-	OPAC4台落下、動作チェック済み	4/11 ■■■■
1	I	<事典・辞書コーナー> 天井から白い粉(全体) ファン外れかかっている(全部)	○	○	○	○	○	-	20%	○	-	-	4/11 ■■■■

1	J	＜会議室＞ 壁にひび(全体) 天井から白い粉(全体)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	4/11 
1	K	＜図書館事務室(専任職員)＞ 壁にひび(全体)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	L	＜白書・統計コーナー＞ 天井から白い粉(全体) ファン外れかかっている(全部) 壁にひび(全体) 観葉植物の棚転倒 書架床面設置部ズレ(6本)	○	○	○	×	○	-	30%	未	-	-	4/11 
1	M	＜雑誌コーナー＞ 天井から白い粉(全体) ファン外れかかっている(全部) 壁にひび(全体)	○	○	○	○	○	-	20%	○	-	-	4/11 
1	N	＜教職員・院生閲覧室＞ 天井から白い粉(全体) 壁にひび(全体)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	4/11 

東北学院大学 泉キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(2階)

施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
2 A	<大型本コーナー> ・窓枠全体のヒビ ・大型テーブルが浮いている(何か踏んでいるようです) ・ソファ-近くの壁面全体にヒビ ・ソファ-近くの壁凹部分ヒビ	○	○	○	○	○	-	30%	○	-	再び天井部ファンのカバー外れ(全部) エアコン吹出部のズレが大きくなった 仮置き作業中で積み重ねていた図書の崩れ	4/11 T
2 B	<視聴覚室> ・電気系統つかず <OPACコーナー>	×	○	○	○	○	プロジェクターズレ OPAC端末ズレ・落下はなし	-	-	電気系統は確認後、分電盤の操作で復旧	天井のライトカバー落下1個 プロジェクターズレ OPACチェック済み	4/11 T
2 C	<通路・トイレ> ・トイレタイル剥がれ ・タイルにヒビ、タイル剥がれそうなもの有 ・床ヒビ有 ・トイレ出入口壁面ヒビ ・男子トイレ横シャッター下に天井より落下物散乱	○	○	○	○	○	-	-	-	-	天井ボードと壁の間の隙間(ひび割れ)が大きくなった(ような気がする)	4/11 T
2 D	<一般書架>	○	○	○	×	○	-	90%	未	-	棚に残っていた図書が数十冊落下	4/11 T
2 E	<2階カウンター> 壁にひび(全体)	○	○	○	○	○	カウンター周りの事務用品散乱	-	-	備品散乱は復旧済み	備品散乱復旧済み	4/11 T
2 F	<階段・廊下> ・ミニ展示コーナー壁面にヒビ ・手摺り下全体にヒビ ・階段に天井からの落下物散乱	○	○	○	○	○	-	-	-	-	階段部天井のダウンライトカバー1個が半分以上飛び出している為、階段は立入禁止とした	4/11 T
2 G	<一般書架>	○	○	○	×	○	-	90%	未	-	棚に残っていた図書が数十冊落下	4/11 T
2 H	<閲覧席> 天井から白い粉落下 <AVブース> 異常なし・動作確認未	○	○	○	○	○	視聴覚キャビネット倒れ(1本)	30%	○	-	仮置き作業中で積み重ねていた図書の崩れ	4/11 T











東北学院大学 泉キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(地下1階)









施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
B1 A	<エレベータフロア> 【北】非常階段壁面の剥落	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	4/11 ■■■
B1 B	<中国書・ハングル語・紀要コーナー> ・【北】壁面の剥落 ・【東】壁面の剥落 ・ハングル図書コーナーと貼っている柱壁面の剥落 ・論集紀要コーナー前の机、ハングル図書コーナーの柱付近に綿のようなものがある ・床亀裂・ひびがあり	○	○	○	○	○	-	25%	未	-	-	4/11 ■■■
B1 C	調査箇所なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/11 ■■■
B1 D	<和雑誌バックナンバーコーナー> ・電動書庫スイッチ版壊れ(和雑誌10・30) ・電動書庫の元電源を入れると警告音がする。(ただし、書庫の間に落ちている本を撤去すると音が消える) ・床亀裂・ひびがあり(10箇所位) ・【東】壁面の剥落	○	○	○	○	○	OPAC端末に異常なし	80%	未	電動書庫動作チェックのため、和雑誌棚ナンバー1-4半分の片付けをした。2名で行い35分かかった。	片付けした雑誌の約10%が落下	4/11 ■■■
B1 E	<洋雑誌バックナンバーコーナー> ・【南】壁面の剥落 ・【北】壁面の剥落 ・【東】壁面の剥落 ・【西】壁面の剥落 ・電動書庫スイッチ版壊れ(洋雑誌5)	○	○	○	○	○	-	80%	未	-	OPAC動作チェック済み	4/11 ■■■







東北学院大学 泉キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(地下2階)

施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
B2 A	<エレベータフロア> 電気室西側壁面剥落 コンクリとブロックの積重ねの境界にヒビ 入口扉の周囲にヒビ 扉が閉まらない	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	4/11 ■■■
B2 B	<洋書事典・大型地図・新聞バックナンバー・和書等> 扉近くのカレンダー壁面にヒビ 入口脇空調ダクトヒビ 壁面剥落 北・東壁面のコンクリとブロックの積重ねの境界一体にヒビ 北側壁に剥落・ヒビ(大型地図と新聞置場付近) 和書辞書801～950書架下段棚はずれ 382.1～417の北側棚下段はずれ	○	○	○	×	○	-	90%	未	-	復旧した新聞縮刷版版が ほぼ落下 和書が更に落下	4/11 ■■■
B2 C	<作業室> 入口西側壁面剥落 北側各種バルブのあるところに金属の筒落下 東側入口の床に亀裂	○	○	○	○	○	-	10%	○	-	-	4/11 ■■■
B2 D	<洋書> 書架のボルト一本抜け 書架柱にゆるみ	○	○	○	○	○	-	90%	未	-	-	4/11 ■■■
B2 E	<洋書> 西側隅の壁に斜めにヒビ 扉の周りにヒビと剥落 コンクリとブロックの積重ねの境界一体にヒビ 29と30間の書架最下段はずれてる 東側隅の壁剥落	○	○	○	×	○	-	90%	未	-	非常口用通路に復旧して いた洋書が再び落下 落下数が増えたように見える OPAC動作チェック済み	4/11 ■■■



東北学院大学 多賀城キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(1階)													
施設			設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
1 A	事務室	<事務室> 【南床】亀裂(軽微)多数 書類(机・棚)等落下	○	○	○	○	○	<分館長室> テレビ2台落下 ラック落下	0%	○	—	<分館長室> ラック落下	3/29 ■■■
1 B	入口 新聞	<入口> ドア(右)下部破損 <ラウンジ> 【西】タイル落下(1枚) 【東】展示ケース内落下、土器破損 【北】展示ケース内トロフィー落下 プレート落下「図書館資料室」	○	○	○	○	○	<ラウンジ> 展示品説明プレート落下・ 破損	—	—	—	—	3/29 ■■■
1 C	学習室	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 ■■■
1 D	1階北 トイレ	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 ■■■
1 E	倉庫	<空調器室> 【西】パイプ端の外れ パイプ上の名称プレートずれ	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 ■■■
1 F	電気室	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 ■■■
1 G	資料室	【西】書架の傾き(約5度・4本) ダムウェータ扉開きっぱなし	○	○	○	×	○	FDラック落下	0%	○	3/25ダムウェータ点検済 4/15書架の資料および備 品等の搬出完了	書架が更に傾いた	3/29 ■■■









1	H												
複写・AV資料室		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 
1	I												
第1研修室		【床】き裂(軽微)多数	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 
1	J												
1階西閲覧席		【床】き裂(軽微)多数	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 
1	K												
1階西トイレ		—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 
1	L												
1階OPAC		—	○	○	○	○	○	OPACディスプレイが上向き	—	—	—	—	3/29 
1	M												
AV閲覧席		換気口ずれ 【東】壁面き裂	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/29 
1	N												
入門書		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 
1	O												
資格		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 

1	P												
辞書		【西】天井境の壁に欠け 【西】書架上部木枠はずれ 【西】防火シャッター上の壁にき裂(大)	○	○	○	○	○	—	5% (16冊)	○	破損図書:0冊 3/31資料配架復旧済	震災復旧後 図書落下:2冊	3/29 
1	Q												
ベスト		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 
1	R												
大型		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 
1	S												
1階 閲覧 席		【西】換気扇ずれ 2箇所 【西】天井照明外れ気味 1箇所	×	○	○	○	○	—	—	—	天井照明外れ気味1箇所 ユアテック修理済3/14	—	3/29 
1	T												
和書1		【西】空調吹出口落下	○	×	○	○	○	—	5% (54冊)	○	破損図書:1冊 3/31資料配架復旧済	—	3/29 
1	U												
和書2		—	○	○	○	○	○	—	10% (185冊)	○	破損図書:7冊 4/1資料配架復旧済	—	3/29 
1	V												
和書3		【東】空調吹出口ずれ	○	×	○	○	○	—	10% (102冊)	○	破損図書:0冊 3/31資料配架復旧済	—	3/29 
1	W												
和書4		—	○	○	○	○	○	—	20% (123冊)	○	破損図書:8冊 3/31資料配架復旧済	—	3/29 

1	X												
和書5		—	○	○	○	○	○	—	15% (180冊)	○	破損図書:8冊 4/1資料配架復旧済	—	3/29 
1	Y												
和書6		【書架No.15】棚と横板の間に若干の広がり(歪み)	○	○	○	×	○	—	5% (92冊)	○	破損図書:1冊 3/31資料配架復旧済	—	3/29 
1	Z												
和書7		【西】書架上部の板外れ	○	○	○	×	○	—	20% (151冊)	○	破損図書:8冊 4/1資料配架復旧済	—	3/29 
1	AA												
展示		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 
1	AB												
加除式		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/29 
1	AC	＜階段＞ 手すり角継ぎ目ずれ 8箇所 天窓境ずれ 【北】天井境の壁はがれ 【北】下部壁へコミ ＜倉庫＞ 【床】き裂	○	○	○	○	○	—	—	—	—	手すり角継ぎ目ずれがひどくなった	3/29 
東階段													



東北学院大学 多賀城キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(2階)

施設		設備					備品	資料		備考	4/7余震	更新日時 担当者
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
2 A	ホ-ル	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/30 
2 B	視聴 覚室	×	○	○	○	○	<視聴覚室> 【南】はめ込みホワイトボ- ド上部にすき間 【北】壁き裂(1mm) <調整室> 保管中のドア2枚倒れ	0%	○	—	<視聴覚室> 【中央部分】照明がカバー ごと落下1箇所 <調整室> 保管中のドア2枚倒れ	3/30 
2 C	会議 室	○	○	○	○	○	—	—	—	—	<会議室> 【東】点検口蓋落下・破損 <倉庫> 天井コンクリート破片多数 落下 椅子散乱	3/30 
2 D	第3 閲覧 室	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/30 
2 E	2階西 閲覧 席	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/30 
2 F	1・2階 西階 段	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/30 

2	G												
2階西 トイレ		照明ずれ	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/30 
2	H												
教職 員・ 院生 室		【東】点検口開き 2箇所 【東】換気扇・点検口および空調ずれ 【西】壁上部き裂	○	○	○	○	○	—	—	—	—	震災復旧後 閲覧機のずれ多数	3/30 
2	I												
洋DC 1		【西】壁上部き裂	○	○	○	○	○	—	20% (291冊)	○	破損図書:2冊 4/1資料配架復旧済	震災復旧後 図書落下:73冊(内破損4冊)	3/30 
2	J												
洋DC 2		【西】空調ずれ 天窓と天井の間にすき間	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/30 
2	K												
洋LC1		天窓と天井の間にすき間 天窓横の壁にき裂 換気扇ずれ	○	○	○	○	○	—	5% (45冊)	○	破損図書:4冊 4/1資料配架復旧済	震災復旧後 図書落下:7冊	3/30 
2	L												
洋LC2		天窓と天井の間にすき間	○	○	○	○	○	—	5% (22冊)	○	破損図書:1冊 4/1資料配架復旧済	—	3/30 
2	M												
洋辞 書		【西】天窓近く壁にすき間 【南西】角の壁にすき間(1mm) 照明ずれ 換気扇ずれ 【北】壁上部くずれ	○	○	○	○	○	—	30% (257冊)	○	破損図書:10冊 4/1資料配架復旧済	震災復旧後 図書落下:25冊(内破損2冊)	3/30 
2	N												
洋雑 誌 新着		【西】空調ずれ	○	×	○	○	○	—	0%	○	—	震災復旧後 雑誌落下:1冊	3/30 



2	O												
和雑誌 新着		【天井】境目にすき間	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	—	3/30 ■■■
2	P												
卒論 概要集		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	—	棚内部で資料のずれ	3/30 ■■■
2	Q												
和雑誌 バック 1		【南】換気扇ずれ	○	○	○	○	○	—	0%	○	移動書架 動作異常なし	—	3/30 ■■■
2	R												
論集 紀要		—	○	○	○	○	○	—	0%	○	移動書架 動作異常なし	—	3/30 ■■■
2	S												
洋雑誌 バック		【東】柱と天井の間にすき間 【北】上部壁すき間(大) 【北】窓境の壁破損 【南】換気扇ずれ 【南】天井点検口開き 【南】天井点検口蓋落下 1箇所	○	×	○	○	○	—	0%	○	移動書架 動作異常なし	—	3/30 ■■■
2	T												
和雑誌 バック 2		【南】ダムウェータ上部壁き裂、照明落ち気味 【南】壁・天井破損、落下 換気扇ずれ 【東】天窓横可部き裂	×	○	○	○	○	—	1% (3冊)	○	3/31資料配架復旧済	—	3/30 ■■■
2	U												
修論・ 博論		天井点検口開き 【東】壁き裂(大) 【東】天井き裂 柱上部き裂 【東】壁上部き裂多数 空調ずれ 【北】窓上部き裂	○	×	○	○	×	ロッカー-ずれ	0%	○	—	棚内部で資料のずれ	3/30 ■■■

2	V												
2階北 閲覧 席		閲覧机ずれ コンセントずれ(斜めになっている)	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/30 
2	W												
2階 OPAC		【天井】天窓上部すき間 【東】壁き裂(ホール入り口上部)	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	3/30 
2	X												
2階 閲覧 席		【西】天井照明ずれ及び外れ気味 3箇所 【北】空調・点検口ずれ 2箇所 【南】空調・点検口ずれ 3箇所 【南】柱に沿った壁にき裂 【南東】点検口開 【東】壁上部き裂 【東南】角の窓境にすき間(2mm) 【東】防犯カメラ上向き	×	×	○	○	○	—	—	—	—	閲覧机のずれ多数	3/30 