

東北学院大学 泉キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(1階)

施設		設備					備品	資料		写真 撮影	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧		
1	A	<新聞コーナー・学習室> 【東】壁面の剥落 (2箇所 1.5㎡) ファン外れかかっている(全部) 天井から白い粉(全体)					-	蔵書点検 中の為、 新聞は設 置してい なかった	-	-	3/28 山本 山田
1	B	<分館長室> 天井に剥落(1.5㎡) <応接室> 壁面の剥落 <階段> 壁にひび(全体)					-	<分館長 室> 10%	済	-	3/28 山本 山田
1	C	<閲覧事務室> 壁にひび(全体) 天井から白い粉(全体) 事務用品キャビネットがずれていた					復旧済み	-	-	-	3/28 山本 山田
1	D	<身体障害者トイレ> 【東】タイル剥落 <男子トイレ> 【西】タイル剥落(2㎡) <女子トイレ> 【東】タイル剥落(2㎡) 個室もタイル剥落(1㎡) 床ひび(1.5㎡)					<水飲み場> 使用可能(但し、飲めるかど うかは不明)	-	-	-	3/28 山本 山田
1	E	<北側閲覧席> 壁にひび(全体) 【東】閲覧席そば床に白い粉(2㎡)					-	-	-	-	3/28 山本 山田
1	F	<研修室> 天井から白い粉(全体) 壁にひび(全体)					-	20%	-	-	3/28 山本 山田

施設			設備					備品	資料		写真 撮影	更新日時 担当者名
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧		
1	G	<マイクロ室> キャビネットが一台ずれている 壁にひび(全体) <廊下> 壁にひび(全体) <作業室(専任職員休憩室)> 壁にひび(全体) <トイレ> 床・壁のタイル破損(所-) 天井から白い粉(全体)	○	○	○	○	○	<マイクロ室> PCモニター落下 PC1台電源入るが、起動しない <EV> 動いていない	<ビデオ> 90%	済	-	3/28 山本 山田
1	H	【北】壁にひび(全体) 【北東角】壁面の剥落(10cm ²) 天井から白い粉(全体) ファン外れかかっている(全部) <階段> 天井から白い粉(全体) 階段裏に情報掲示板の角で傷(50cm)	○	○	○	○	○	-	20%	-	-	3/28 山本 山田
1	I	<事典・辞書コーナー> 天井から白い粉(全体) ファン外れかかっている(全部)	○	○	○	○	○	-	20%	-	-	3/28 山本 山田
1	J	<会議室> 壁にひび(全体) 天井から白い粉(全体)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	3/28 山本 山田
1	K	<図書館事務室(専任職員)> 壁にひび(全体)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	3/28 山本 山田
1	L	<白書・統計・書誌・縮刷版コーナー> 天井から白い粉(全体) ファン外れかかっている(全部) 壁にひび(全体) 観葉植物の棚転倒	○	○	○	書架床 面設置 部ズレ (3本)	○	-	30%	-	-	3/28 山本 山田
1	M	<雑誌コーナー> 天井から白い粉(全体) ファン外れかかっている(全部) 壁にひび(全体)	○	○	○	○	○	-	20%	-	-	3/28 山本 山田

施設			設備					備品	資料		写真 撮影	更新日時 担当者名
場所	状況		電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧		
1	N	<教職員・院生閲覧室> 天井から白い粉(全体) 壁にひび(全体)	○	○	○	○	○	-		-	-	3/28 山本 山田

東北学院大学 泉キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(2階)

施設		設備					備品	資料		写真 撮影	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧		
2	A	<大型本コーナー> ・窓枠全体のヒビ ・大型テーブルが浮いている(何か踏んでいるようです) ・ソファ-近くの壁面全体にヒビ ・ソファ-近くの壁凹部分ヒビ					-	未	-	-	3/28 遊佐・山崎
2	B	<視聴覚室> ・電気系統つかず <OPACコーナー>					プロジェクターズレ OPAC端末ズレ・落 下はなし	未	-	-	3/28 遊佐・山崎
2	C	・女子トイレ2枚タイル剥がれ ・タイルにヒビ、タイル剥がれそうなもの有 ・床ヒビ有 ・女子トイレ出入口壁面ヒビ ・男子トイレタイル剥がれすごい ・床ヒビ ・男子トイレ出入口壁面少しヒビ ・男子トイレ横シャッター下に天井より落下物散乱(壁素材?)					-	未	-	-	3/28 遊佐・山崎
2	D	<一般書架>					-	90%	-	-	3/28 遊佐・山崎
2	E	<2階カウンター> 壁にひび(全体)					カウンター周りの事 務用品散乱・復旧済	-	-	-	3/28 遊佐・山崎
2	F	<階段・廊下> ・ミニ展示コーナー壁面にヒビ ・手摺り下全体にヒビ ・階段に天井からの落下物散乱(天井素材?)					-	未	-	-	3/28 遊佐・山崎
2	G	<一般書架>					-	90%	-	-	3/28 遊佐・山崎
2	H	<閲覧席> 天井から白い粉落下 <AVブース> 異常なし・動作確認未					視聴覚キャビネット 倒れ(1本)	未	-	-	3/28 遊佐・山崎

東北学院大学 泉キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(地下1階)

施設		設備					備品	資料		写真 撮影	備考	更新日時 担当者名
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他		落下	復旧			
B1	A	【北】非常階段壁面の剥落					-	-	-	-	-	3/28 日野
B1	B	<中国書・ハングル語・紀要コーナー> ・【北】壁面の剥落 ・【東】壁面の剥落 ・ハングル図書コーナーと貼っている柱壁面の剥落 ・論集紀要コーナー前の机、ハングル図書コーナーの柱にほこりのような綿のようなものがある。 ・床きれつ・ひびがあり					-	25%	-	-	-	3/28 日野
B1	C	調査箇所なし					-	-	-	-	-	3/28 日野
B1	D	<和雑誌バックナンバーコーナー> ・電動書庫スイッチ版壊れ(和雑誌10・30) ・電動書庫の元電源を入れると警告音がする。(ただし、書庫の間に落ちている本を撤去すると音が消える) ・床きれつ・ひびがあり(10箇所位) ・【東】壁面の剥落					OPAC端末に異常なし	80%			電動書庫動作チェックのため、和雑誌棚 ナンバー1-4半分の 片付けをした。2名で 行い35分かかった。	3/28 日野
B1	E	<洋雑誌バックナンバーコーナー> ・【南】壁面の剥落 ・【北】壁面の剥落 ・【東】壁面の剥落 ・【西】壁面の剥落 ・電動書庫スイッチ版壊れ(洋雑誌5)					-	80%	-	-	-	3/28 日野

東北学院大学 泉キャンパス図書館 復旧作業チェックシート(地下2階)

施設		設備					資料		写真撮影	更新日時 担当者名					
場所	状況	電気	空調	水漏れ	什器	その他	落下	復旧							
B2	A	<エレベータフロア> 電気室西側壁面コンクリ片あり。 コンクリとブロックの積重ねの境界にヒビあり。 入口扉の周囲にヒビあり。扉が閉まらない。					○	○	○	○	○	-	-	-	3/28 丹野
B2	B	<洋書事典・大型地図・新聞バックナンバー・和書等> 扉近くのカレンダー壁面にヒビあり。(写) 入口脇空調ダクトヒビあり。 OPAC机上にコンクリ片あり。 ファンルーム前の扉前にコンクリ片あり。(写) 大型地図左側にコンクリ片あり。 北・東壁面のコンクリとブロックの積重ねの境界一体にヒビあり。 北側にコンクリ片と壁にヒビあり。(大型地図と新聞置場付近) 和書辞書801～950本棚下段棚はずれ(写) 382.1～417の北側棚下段はずれ。					○	○	○	一部棚 はずれ	○	未	-	-	3/28 丹野
B2	C	<作業室> 入口西側壁面コンクリ片あり。(写) 北側各種バルブのあるところに金属の筒が落ちていた。(何かのバルブの筒か?)(写) 東側入口の床に亀裂あり。(写)					○	○	○	○	○	10%	済	-	3/28 丹野
B2	D	<洋書> ⑭と35の下にボルト一本抜け。(⑭の棚下の止め具)(写) ⑯と37の間⑯の柱にゆるみ。(手で動かせる)					○	○	○	○	○	未	-	-	3/28 丹野
B2	E	<洋書> 西側隅の壁に斜めにヒビあり。 扉の周りにヒビとコンクリ片あり。 コンクリとブロックの積重ねの境界一体にヒビあり。(南～東にかけて) 29と30間の29棚最下段はずれてる。(写) 東側隅の壁にコンクリ片あり。					○	○	○	一部棚 はずれ	○	未	-	-	3/28 丹野
階段	地下2階に下りる階段の左側壁面にヒビあり(写)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/28 丹野
階段	B1からB2に下りる階段手すりにヒビあり。(写)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/28 丹野