

# 東日本大震災による教室被災・復旧状況(土樋キャンパス)

2011.4.15現在

教室	定員	設備	被災状況	復旧状況
21教室	9	↑	特に問題なし	
22教室	9		特に問題なし	
23教室	18		特に問題なし	
24教室	24		特に問題なし	
25教室	24		特に問題なし	
26教室	9	大学院課管轄	特に問題なし	
27教室	9		特に問題なし	
28教室(論文書庫)			棚のズレ	
51教室(書類保管庫)	施設課使用		特に問題なし	
52教室(書類保管庫)	施設課使用		特に問題なし	
53教室	9	↓	特に問題なし	
221教室	210	M	特に問題なし	
222教室	150	M	特に問題なし	
231教室	210	M	壁掛時計が落下している	授業開始日までに復旧予定
232教室	150	M	特に問題なし	
401教室	378	M,WM,B,S,OP,VHS,DVD,パ	各階にヒビ割れ有り	授業開始日までに復旧予定
421教室	280	M,B,S,SP		
422教室	280	M,B,S,SP,OP		
431教室	165	M,B		
432教室	165	M,B,S,OP		
433教室	165	M,B,S,SP,OP		
441教室	99	S		
442教室	99			
443教室	99	B,S		
444演習室	15	↑		
445演習室	15	S,VHS,DVD,パ		
446演習室	15			
447演習室	15	↓		
448演習室	15			
511教室	210	M,WM,B,S,OP,VHS,DVD,パ	床のヒビ割れ、1～3階教室の梁下と壁に亀裂有り、仕上りモルタルの崩落	授業開始日までに復旧予定
512教室	210	M,WM,B,S,SP,OP,VHS,DVD,パ		

# 東日本大震災による教室被災・復旧状況(土樋キャンパス)

2011.4.15現在

教室	定員	設備	被災状況	復旧状況
521教室	210	M,WM,B,S,OP,VHS,DVD,パ	床のヒビ割れ、1～3階教室の梁下と壁に亀裂有り、仕上りモルタルの崩落	授業開始日までに復旧予定
522教室	210	M,WM,B,S,SP,OP,VHS,DVD,パ		
523演習室	18			
524演習室	24			
531教室	120	M,WM,B,S,VID,OP,VHS,DVD,パ,LP		
AV教室(LL教室)	44	M,VID,VHS,Ca		
534演習室	18			
541教室	120	M,WM,B,S,VID,SP,OP,VHS,DVD,パ,LP		
542教室	120	M,WM,B,S,VID,SP,DVD,BD,パ		
543教室	120	B,S,OP		
544演習室	18			
545演習室	24			
561演習室	10	大学院課管轄		
571演習室	10	大学院課管轄		
601教室	544	M,WM,B,S,VHS,DVD,パ	スクリーンに線有り、601前プロティの電気カバーが外れかけている	復旧済
621教室	215	M,WM,B,S,VID,VHS,DVD,BD,パ	エアコン(換気扇)カバーが落下している(1箇所)	復旧済
622教室	245	M,WM,B,S,SP,OP,VHS,DVD,パ	プロジェクターに傾き有り	復旧済
623演習室	33	↑	プロジェクターのレンズカバーにズレ有り	復旧済
624演習室	33	B,S,VHS,DVD,パ	特に問題なし	
625演習室	33		特に問題なし	
626演習室	33	↓	特に問題なし	
631教室	195	M,WM,B,S,16M,SP,OP,VHS,DVD,パ	特に問題なし	
632教室	195	M,WM,B,S,SP,VHS,DVD,パ	プロジェクターに傾き有り、エアコンカバーが外れかけている	復旧済
633演習室	38	↑	スクリーン側カベにヒビ有り	授業開始日までに復旧予定
634演習室	38	B,S,VHS,DVD,パ	特に問題なし	
635演習室	38		特に問題なし	
636演習室	38	↓	特に問題なし	
641教室	105	経営学科管轄	プリンタ故障→三浦派遣職員より経営学科長へ修理依頼済(3/29)	
642教室	105	M,WM,B,S,VID,OP,VHS,DVD,パ,LP	エアコン故障、エアコンカバーが外れかけている、右後方カベにヒビ有り	授業開始日までに復旧予定
643演習室	38	↑	特に問題なし	
644演習室	38	無線LAN	特に問題なし	
645演習室	38	B,S,VHS,DVD,パ	エアコンカバーが外れている	復旧済
646演習室	38	↓	特に問題なし	

M:マイク WM:ワイヤレスマイク B:暗幕 S:スクリーン SP:スライドプロジェクター OP:オーバーヘッドプロジェクター VHS:ビデオデッキ BD:ブルーレイディスク 16M:16ミリ VID:教材提示装置 Ca:カセットデッキ パ:パソコン画面表示可能 LP:レーザーポインタ

# 東日本大震災による教室被災・復旧状況(土樋キャンパス)

2011.4.15現在

教室	定員	設備	被災状況	復旧状況
701教室	504	M,WM,B,S,VHS,DVD,パ	プロジェクターに傾き有り、スクリーンに線有り、非常口2箇所が開かない(黒板側の左右)	授業開始日までに復旧予定
720演習室		↑	内カベにヒビ有り	授業開始日までに復旧予定
721演習室			内カベにヒビ有り	
722演習室			内カベにヒビ有り	
723演習室			内カベにヒビ有り	
724演習室		大学院課管轄	内カベにヒビ有り	
725演習室			内カベにヒビ有り	
726演習室			内カベにヒビ有り	
727演習室			内カベにヒビ有り	
728演習室			内カベにヒビ有り	
729演習室		↓	内カベにヒビ有り	
751演習室	13		特に問題なし	
民俗学・文化人類学演習室	13		棚のズレ、避難器具(オリロー)の破損	授業開始日までに復旧予定
753演習室	29		文化人類学ゼミ生の私物が散乱	
755教室	90		間仕切りが破損	授業開始日までに復旧予定
756教室	90		内カベにヒビ有り	授業開始日までに復旧予定
811教室(情)	44	↑	特に問題なし	
812教室(情)	44	WM,S,SP,OP	特に問題なし	
813教室(情)	32	VHS,DVD,MD	特に問題なし	
814教室(情)	32	VID,Ca,パ	特に問題なし	
841教室	350	↑	天井崩落	授業開始日までに復旧予定
842教室	350	↓		
演習室C	25		天井点検口が外れかけている	授業開始日までに復旧予定
体育館			手摺壁下部モルタル仕上の剥離・落下	授業開始日までに復旧予定
商品学実習室	60		特に問題なし	
考古学実習室	64		特に問題なし	