

## 大林組目視調査報告

目視日：平成 23 年 3 月 16 日

報告時間：18：00

目視者：大林組・横山隆営業課長他 1 名

### 報告事項

#### 1 号館

- ・ 3 階第 2 会議室東側ガラスブロックの目地が落下の可能性あり。ガラスブロックの下側道路を通行禁止にすること。
- ・ 西側通路に大きな段差ができています。

#### 2 号館

- ・ 全面センダンクラックあり。調査後まで入館不可が望ましい。

#### 3 号館

- ・ 要調査。

#### 3 号館情報処理センター

- ・ 立入り禁止。(床のクラックがひどいため、調査後まで入館不可。)
- ・ 3 2 6 教室の照明落下。

#### 4 号館

- ・ 立入り禁止。(床にクラックあり。入館は調査後のこと。目視では、大規模な修繕工事を行わねば、このままでの使用は無理と思われる。)

#### 5 号館

- ・ 特に 5 1 1 教室の痛みが激しく、壁のクラックが多いが、全体的には目視では注意をすれば使用は可能ではないかと思われる。

#### 6 号館

- ・ 1 階にセンダンクラックあり。要調査。

#### 7 号館

- ・ 問題なし。

#### 8 号館

- ・ 問題なし。

#### 9号館

- ・ 立入り禁止が望ましい。(西側の1階から2階の階段の床にクラックあり。)
- ・ 東側ガラスブロックにひびが見られ、落下の恐れあり。下を通行禁止にすること。

#### 工学基礎教育センター

- ・ 立入り禁止(仕上げ材が落下。調査後まで入館不可。)

#### 図書館

- ・ 立入り禁止。(南西角の箇所に床クラックあり。調査後まで入館不可。)
- ・ 天井仕上げが取れており、調査修理必要。
- ・ 事務室の床にクラックあり。

#### 体育館

- ・ 立入り禁止(アリーナ照明器具落下。天井全面調査修理。)

寄宿舍、幼稚園は外観からの目視では、問題なしと思われる。