

地震によるロッカー、書架などの被害 <報告>

2011/4/28

オーディオ・ビジュアルセンター

No.	場 所	種 類	台数	状 態	備 考
1	事務室	ガラス引き戸付書棚	1	転倒防止金具が抜けてはずれた。	No.2に記述の左隣にあるキャビネット6連もろとも右に5cmずれたためと思われる。
2	〃	キャビネット (床から天井までの)	6	6連一緒に右に5cmずれた。	
3	教材準備室	キャビネット (床から天井までの)	1	左に約30cmずれた。	3/11の後、男性職員4人で元の位置に戻していただいたが、4/7の余震で再度左にずれた。その後点検業者さんにより再度元の位置に復帰。
以下、2011/5/11追加報告分					
4	教材準備室	キャビネット (床から天井までの)	9	9連一緒に窓側(右)に6cmずれた。	
5	〃	キャビネット (床から天井までの)	6	6連一緒に窓側(左)に10cmずれた。	
6	自習室	キャビネット (床から天井までの)	4	4連一緒に窓側(左)に13cmずれた。	カーペット(スクエアカット)もずれて重なっている部分あり。