

東日本大震災に伴う東北学院総合ネットワーク（泉）の被害状況

【5号館3階情報処理センター計算機室】

通信ラック

揺れによる破損（扉破損、傾き） 見積書有



揺れにより扉が破損
右側も扉の番部分破損



ラック本体は後方へ
傾いている

【3号館 2階 32M 教室】

情報コンセント

落下物による破損 見積書依頼中

ケーブルが接続された機器が揺れにより動いたため、コネクタ部分が破損



【3号館 4階 3415 研究室】

情報コンセント

落下物による破損 見積書有

揺れにより倒れた、書棚があたり、情報コンセントを固定している金具が変形



【3号館 6階言語文化スタジオ(3606)】

情報コンセント

落下物による破損 見積書依頼中



ケーブルが接続された機器が
揺れにより動いたため、コネ
クタ部分が破損

