



① 転倒防止金具がはずれ、右側に付替。



② 教材準備室内 9 連キャビネット (右に約 6cm 移動)



③ 同 9 連キャビネット左側 (右に 6cm 移動)



④ 9 連キャビネット修理のため、中の物を一旦取出し。
修理は 8/31 実施。



⑤ 準備室 6 連キャビネット (左側に 10cm 移動)
創設当時の「録音室」表示、右側が隠れる。



⑥ 自習室内キャビネット ⇒ 収容物がドアを
圧迫したため、ガムテープで対処。



⑦⑧現在の編集コーナー床面（キャビネットが左に約 13cm ずれたため、床に敷いたカーペットもずれた状態）