

庶務係(斎藤・坂本)チェック

2011/5/18

		状態	結果	備考
1号館4階	第3応接室	天井より空調カバーぶら下がっている		部屋掃除依頼
	理事長室	//	済み	部屋掃除依頼
	役員室	//	済み	部屋掃除依頼
	学長室	天井スピーカーの枠型のずれ	済み	部屋掃除依頼
	//	ダウンライトのずれ	済み	
	第5会議室	天井より空調カバーぶら下がっている	済み	部屋掃除依頼
	//	ダウンライトのずれ	済み	
	//	南側天井と壁の壁面剥離		
	学長室廊下ドア上	ひび5ミリ		
	学長室廊下向かいクロ	クロスひび		
	大会議室東側廊下壁	ひび		
	給湯室	壁ひび		
	第6会議室	壁・柱ひび5ミリ		
	第6会議室東側ドア上	ひび		

1号館3階	厨房脇廊下	壁ひび 多数		
	第1会議室	窓側壁ひび・廊下側ひび		
	小会議室	壁ひび		
	第2会議室	壁ひび		
		窓側天井の木枠剥離		
		デスクトップの上の天井に横にひび		
	第3会議室	壁ひび		
		電話の上の天井に横にひび		
		窓側天井と柱の継ぎ目ひび		
	男子休憩室廊下	消火栓の脇の壁剥離		