


2011/04/06

東日本大震災に伴う東北学院大学泉情報処理センターの被害状況（写真）




【計算機室】総合ネットワーク 基幹スイッチラック扉破損



【計算機室】事務システムサーバラック モニタ破損・液晶漏れ



【第2 コンピュータ室】学生用の下駄箱転倒



【第2 コンピュータ室】机転倒



【第5 コンピュータ室】ロッカー落下、端末1台転倒・破損



【第6 コンピュータ室】プリンタ4台落下・破損






【第7コンピュータ室】プリンタ3台落下・破損



事務室



事務室



事務室