

教室	定員	設備	天井・壁・窓	電灯 (教室内)	マイク	スクリーン	暗幕	机・イス	エアコン	視聴覚ラック	天井プロジェクター	PC	ネット接続	DVD	書画カメラ
2 1 0	93	C. ★		○	マイク設備なし	○			○		○	○	○	○	
2 1 4 縦	70	C. SP. TVD. 小. ★	教室入口扉一部半分までしか開かず(修理中)	○	マイク設備なし	○			○		○	○	○	○	
2 1 5	150	M. C. 提. ★	教室窓ガラス一部破損(修理済) 教壇側教室入口扉半分までしか開かず(修理中)	○	○	○			○		○	○	○	○	
2 2 0 縦	208	M. W. I. SP. ★	天井エアコン(左前側)ずれている 天井ダクト(左前)落下の可能性あり 教室入口扉(南側)付近壁一部破損あり(修理中)	○	○	○			○		○	○	○	○	
2 2 1	150	M. C. SP. OP.		○	○	○			○		○	○	○	○	
2 2 2	90	C. SP. OP. DL. ★		○	マイク設備なし	○			○		○	○	○	○	
2 2 3	90	C. DL. . ★		○	マイク設備なし	○			○		○	○	○	○	
2 2 4	150	M. C.		○	○	○			○		○	○	○	○	
2 2 5 縦	208	M. W. I. SP. OP. DL.		○	○	○			○		○	○	○	○	
2 2 6	300	M. W. I. SP. DL. 提. 白板のみ		○	○	○ (電動)	○ (電動)		○		○	○	○	○	○
2 2 7 縦	208	M. W. I. DL.		○	○	○			○		○	○	○	○	
2 2 8 縦	208	M. W. I. SP. OP. DL.		○	○	○			○		○	○	○	○	
2 2 9	300	M. W. I. SP. DL. 提. 白板のみ	教室後方手すり固定あまい(修理済)	○	○	○ (電動)	○ (電動)		○		○(廊下側プロジェクター) 窓側プロジェクター(修理中)	○	○	○	○
2 3 0 縦	208	M. W. I. SP. OP. DL. .	時計落下破損 天井ダクト(前側2箇所)落下の可能性あり	○	○	○			○	破 損	○	○	○ (ネットの差込ジャック破損)	○	
2 3 1	150	M. C. OP.		○	○	○			○		○	○	○	○	
2 3 2	150	M. C. SP.		○	○	○			○		○	○	○	○	
2 3 3 縦	70	C. 小. ★	壁(北側)穴あり(修理済)	○	マイク設備なし	○			○		○	○	○	○	
2 3 4	150	M. C.		○	× (壁の接続部分要修理)	○			○		○	○	○	○	
2 3 5 縦	208	M. W. I. OP. DL.		○	○	○			○		○	○	○	○	
2 3 6	353	M. W. I. SP. OP. DL. 提. ★		○	○	○ (電動)			○		○	○	○	○	○
2 3 7 縦	208	M. W. I. OP. DL.	天井ダクト(右前)落下の可能性あり	○ (ダウンライト一部破損撤去)	○	○			○		○	○	○	○ (映像端子抜け気味)	
2 3 8 縦	208	M. W. I. DL.	時計落下(要修理)	○	○	○			○		○	○	○	○	
2 3 9	353	M. W. I. SP. OP. DL. 提. 地図黒板. ★	南側手すり一部破損	○	○	○ (電動)	○ (電動)	視聴覚操作機の扉カギ破損	○		○ (PCIにしないと電源が切れない)	○	○	○	○
2 4 0 縦	208	M. W. I. OP. SP. DL. . 提. ★	天井ダクト(左前)落下の可能性あり	○	○	○			○		○	○	○	○ (修理中)	×
2 4 1	150	M. C. OP. 提. ★	窓一部閉まらない (4/19現在閉まっている。修理済かは不明)	○	○	○			○		○	○	○	○	○
2 4 2	150	M. C. SP. 提. ★	窓側天井と壁の隙間の粘着テープはがれ(2箇所)あり	○	○	○			○		○	○	○	○	○
2 4 3 縦	70	C. 小. ★		○	マイク設備なし	○		机破損5	○		○	○	○ (壁直接接続のみ可)	○	
2 4 4	150	M. C. 提. ★	窓ガラス1箇所ひび割れあり	○	○	○			○		○	○	○	○	○
2 4 5 縦	208	M. W. I. SP. OP. DL. 提. ★		○	○	○			○		○	○	○	○	○
2 4 6	353	M. W. I. SP. OP. DL. 提. ★		○	○	○	○ (電動)		○		○	○	○	○	○
2 4 7 縦	208	M. W. I. OP. DL. 提. 小白板. ★		○	○ (マイク破損)	○			○	ラック扉ゆがみあり	○	○	○	○	○
2 4 8 縦	208	M. W. I. DL. ★		○	○	○			○		○	○	○	○	
2 4 9	353	M. W. I. B. SP. DL. 提. 簿記用黒板		○	○	○ (左側スクリーン一部外れている)	○ (電動)		○		○	○	○	○	×
2 5 0 縦	208	M. W. I. DL.	天井一部破損(修理済) スチーム一部破損 教卓天板ビスはずれている 番号板(2)(6)落下・破損	○	○ (マイク破損)	○			○		○	○ (接触不良)	○	○ (映像出力端子破損要修理) (4/11 ○)	
2 5 1	150	M. C.	窓一部閉まらない(修理済)	○	○	○			×	(要修理)	○	○	○	○	
2 5 2	150	M. C. SP.		○	○	○		机破損2	×	(要修理)	○	○	○	○	
2 5 3 縦	70	C. DL. 小. ★		○	マイク設備なし	○		机破損8	×	(要修理)	○	○	○	○	
2 5 4 (対応教室)	96	M. C. Computer													
2 5 5 (対応教室 1 - 1)	90・20	OA実習室													
2 5 6 縦	548	M. W. I. B. SP. OP. DL. 提.	天井一部破損(修理中) 廊下側明り取りの部分ひびあり	○	○	○ (電動)	○ (電動)		×	(要修理)	破 損	○	○	○	×
2 5 7 縦	548	M. W. I. B. SP. OP. DL. 提. 小黒板、簿記用黒板	天井一部破損(修理中) 廊下側明り取りの部分ひびあり	○	○	○ (電動)	○ (電動)		○		○	○	○	○	○
2 6 0	208	M. W. I. DL.	天井ダクト(2箇所)落下(修理中) 天井蛍光灯器具(1箇所)破損(修理中) 番号板6落下・破損	○ (ダウンライト一部破損撤去済)	○ (マイクホルダー破損)	○			×	(要修理)	○	○	○	○	
2 6 1	150	M. C. DL.	教室(右側)入口付近壁一部破損あり	○	○ (マイクホルダー破損)	○			×	(要修理)	○	○	○	○	
2 6 2	150	M. C. ★		○	○	○			×	(要修理)	×		○		
2 6 3 縦	70	C. 小. ★		○	マイク設備なし	○		机破損4	×	(要修理)	○	○	○	○	
2 6 4 (対応教室 2)	96	2 号館 6 階		○	○ (マイク破損)				×						
2 6 5 (対応教室 1 - 1)	72	対面式机配置		○	○				×						
2 6 5 (対応教室 1 - 2)	72			○	○ (マイク破損)				×						
音楽室	80	礼拝堂 1 階													
礼拝堂		礼拝堂 2 階													
体育学実験室	32	体育館 1 階													
運動解剖(図像処理) 室	20	体育館 2 階													
人間科学実験実習室		4 号館 6 階													

2 号館教室は全てスリッ・VHS・DVD/CD・PC接続○K (254. 255. 264. 265除く)。M…ワイヤードマイク、W…ワイヤレスマイク、C…移動机、I…固定机、暗…暗幕
縦…縦長教室、B…ブルーレイ、OP…OHP、SP…スライド、CP…学生用LANラック、DL…ダウンライト、TVD…TVビデオDVD、Tビ…TVビデオ、
提…資料提示装置、小白板…移動式小ホワイトボード、小…黒板小、&大…黒板大がサイドに有、&小…黒板小がサイドに有、★…デジタル対応ディスプレイ、
2 2 6 と 2 2 9 はホワイトボードのみで黒板なし。