

震災当日の体育館について

●利用状況●

第一体育室 バスケットボール部練習中

第二体育室 空手道部合同練習（本学空手道部・工学部空手道部・仙台大学空手道部・東北工業大学空手道部）

トレーニング室・第三体育室 体育会の各部トレーニング指導（unit 澤野さん）

管理センター 空手道部 合同合宿中（本学空手道部・工学部空手道部・仙台大学空手道部・東北工業大学空手道部）

●地震発生後の状況●

14：46 地震発生

事務室内：プリンタや棚に置いていた用品等多くのものが落下

体育館内：揺れの最中に、第一体育室で練習中のバスケットボール部の学生が外に避難。

第二体育室に残っている学生がいたため、揺れが収まった後確認に行く。第二体育室は壁がくずれ、土埃のようなものが大量に舞っている。他大学の学生もいたため、避難場所へ誘導。

第三体育室からは澤野さんが体育会の学生を避難させる。

外に出ると、第一体育室の 3 階の観覧席の窓ガラスが割れ、外の喫煙所付近まで落下している。

⇒その後 6 月 9 日まで立ち入り禁止