


東北学院大学図書館書架等震災復旧工事



復旧前
撮影日：平成23年3月25日

中央図書館M4階書庫
書架支柱傾斜復旧



復旧後
撮影日：平成23年7月8日



復旧前
撮影日：平成23年3月25日

中央図書館M4階書庫
書架耐震支柱復旧工事



復旧後
撮影日：平成23年7月8日



東北学院大学図書館書架等震災復旧工事



復旧前
撮影日：平成23年3月25日

中央図書館M4階書庫
書架支柱傾斜復旧



復旧後
撮影日：平成23年7月8日



復旧前
撮影日：平成23年3月25日

中央図書館M3階書庫
書架支柱復旧工事



復旧後
撮影日：平成23年7月8日



東北学院大学図書館泉分館書架等震災復旧工事

泉分館2階
書架復旧工事



復旧前
撮影日：平成23年3月25日



復旧後
撮影日：平成23年6月20日



復旧前
撮影日：平成23年3月25日




復旧後
撮影日：平成23年6月20日



東北学院大学図書館泉分館書架等震災復旧工事

泉分館2階
書架復旧工事



復旧前
撮影日：平成23年3月25日



復旧後
撮影日：平成23年6月20日

