















ヨット部救助艇被害状況
全景

2011.04.12



名取市小塚原地内



艀部分「エンジン部」



艀部分「エンジン部」



デッキ



船首部分



操縦席部分



名取市小塚原



船底部分（県道脇まで移動後の状況）



