


東北関東大震災 被害報告と復旧

泉キャンパス図書館



東北学院大学図書館(泉キャンパス) 被災状況写真(2011 年 3 月 25 日時点)

1. 1階



1-A 写真 No.0177 新聞コーナーの亀裂・学習室は異常なし



1-A 写真 No.0235 天井ファン ※館内すべてがこの状態



1-B 写真 No.0265 分艦長室



1-C 写真 No.00193 閲覧事務室



1-D 写真 No.0228 トイレ ※館内のトイレタイルの剥離は著しい



写真 No.00261 天井から白い粉 ※館内至る所



1-F 写真 No.0256 研修室



1-G 写真 No.0209 マイクロ室、ビデオが 90%落下




1-I 写真 No.0237 事典・辞書コーナーの被害は少なかった



1-J 写真 No.0259 会議室



1-L 写真 No.0242 白書・統計コーナー



1-L 写真 No.0462 白書・統計コーナー 棚設置部の破損



1-M 写真 No.0240 雑誌コーナー



1-N 写真 No.0239 教員・院生閲覧室

2. 2階



2-A 写真 No.0415 大型本コーナー



2-B 写真 No.0346 視聴覚室



2-D 一般書架 約 90% 10 万冊が落下したと思われる。




2-E 写真 No.0332 2階閲覧カウンター



2-E 写真 No.0336 CD・DVD の落下はなかった





2-E 写真 No.0337 0338 0339 2階閲覧カウンターバックヤード



2-F 写真 No.0255 階段




2-H 写真 No.0359 AV ブース





2-H 写真 No.0354 0355
視聴覚資料キャビネット

3. 地下1階



4. 地下2階



東北学院大学図書館(泉キャンパス) 復旧作業写真(2011 年 3 月 30 日時点)

1. 被害状況を「作業用館内区分図」(●ページ参照)と「復旧作業チェックシート」(●ページ参照)に記入



2. 被害の少ない箇所の復旧



ほぼ震災前の状態に復旧した箇所 (2011 年 3 月 30 日時点)

< 1 階 > 90% 復旧済

新聞コーナー・学習室・分館長室・委託休憩室・閲覧事務室・閲覧席・研修室・給湯室・専任職員休憩室・マイクロ室・事典辞書コーナー・会議室・図書館事務室・雑誌コーナー・教員閲覧室
(未復旧: トイレ・白書・統計コーナーの棚、最高裁判例集棚の配架)

< 2 階 >

大型本コーナー・視聴覚室・AV ブース・閲覧席・閲覧カウンター
(未復旧: トイレ・落下図書約 10 万冊)

地下 1 階、地下 2 階は、ほぼ手付かず。

東北学院大学図書館(泉キャンパス) 落下図書復旧検証(2011 年 3 月 30 日時点)



①作業開始



②落下図書をかきだす作業



③開いているスペースに仮置き



④約 2500 冊



⑤8 名で約 50 分



⑥分類作業は、6 名で約 2 時間