

教室CD	教 室	定員	試験定員	机移動	備考(備付備品関係)	被災状況
311	311教室	99	66	可	暗幕・スクリーン・OHP	特に問題なし
313	ゼミA室3101	18		可		特に問題なし
314	ゼミB室3102	18		可	液晶プロジェクター	内側のドアよりコードむき出し
315	ゼミC室3121	24		可		特に問題なし
320	320教室	144	72	可	暗幕・スクリーン・OHP・VTR・資料提示	特に問題なし
321	321教室	100	60	可	暗幕・スクリーン・OHP	壁にヒビ、エアコン破損
322	322教室	100	60	可	暗幕・スクリーン・OHP	ドア破損(はずれ落ちている)、エアコン破損(現在入室禁止)
323	323教室	100	60	可	暗幕・スクリーン・OHP	壁にヒビ、エアコンカバー破損
324	324教室	266	152	否	視聴覚教室 試験定員は通常144名で運用	天井一部破損、廊下窓1枚破損
325	325教室	180	108	可	視聴覚教室	天井一部破損、壁一部破損
326	326教室	70		可		照明ほぼ全壊
327	ゼミD室3209	22		可		壁にヒビ
328	ゼミE室3214	10		可		特に問題なし
331	331教室	143	100	可	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	壁に亀裂、エアコン一部破損
332	332教室	99	54	可	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	エアコン要確認、壁にヒビ
333	333教室	176	78	否	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	廊下側壁にヒビ
334	334教室	80	50	可	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	特に問題なし
335	335教室	92	52	可	視聴覚教室	特に問題なし
441	441教室	210	126	否	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	エアコンカバー外れ
442	442教室	323	190	否	視聴覚教室	黒板大破(落下)、机一部破損、壁大破:大きく崩れ落ちている(現在入室禁止)
443	443教室	154	88	否	視聴覚教室	壁大破:大きく崩れ落ちている(現在入室禁止)
511	511教室	150	90	否	視聴覚教室 試験教室は通常84名で運用	特に問題なし
521	521教室	150	90	否	視聴覚教室 試験教室は通常84名で運用	特に問題なし
522	522教室	150	90	否	視聴覚教室 試験教室は通常84名で運用	特に問題なし
523	523教室	150	90	否	視聴覚教室 試験教室は通常84名で運用	特に問題なし
541	541製図室	160		可	製図板	特に問題なし
641	641製図室	160		可	製図板	特に問題なし
011	011教室	250		否	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	出入口ドア周りの壁に亀裂あり 壁の一部破損 天井と壁のずれ
012	012教室	348		否	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	壁に亀裂あり 壁の一部破損 天井と壁のずれ
021	021教室	250		否	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	天井、壁に亀裂あり
	情報1					
	情報2					
	体育館					
	弓道場					
	機械工場					
	機械実験室					
	物理実験室					
	電気実験室					
	化学実験室					
	電子実験室					
	地学実験室					
	生物実験室					
	生命実験室					
	土木実験室					

特記事項：3号館西側の2階から3階への階段に大きな亀裂が入っている。当分はこの階段を使用禁止とし東階段のみの使用としなければならないと思われる。
442教室の前方の壁が大きく崩れ落ち、黒板も落下している。復旧に時間がかかる場合は、応急処置的な対応で講義運営は可能か。
443教室の側面の壁が大きく崩れ落ち、中のコンクリートにも大きな亀裂が入っている。寄りかかっただけで落下する可能性あり。
工学基礎教育センターは天井及び壁面(意匠ボード)の破損が著しいため、照明や空調機器が落下する危険があり現在立ち入り禁止となっている。

多賀城キャンパス復旧状況

2011.4.14

教室	定員	試験定員	机移動	備考(備付備品関係)	被災状況	復旧状況
311教室	99	66	可	暗幕・スクリーン・OHP	特に問題なし	
ゼミA室3101	18		可		特に問題なし	
ゼミB室3102	18		可	液晶プロジェクター	内側のドアよりコードむき出し	4月中旬に復旧予定
ゼミC室3121	24		可		特に問題なし	
320教室	144	72	可	暗幕・スクリーン・OHP・VTR・資料提示	特に問題なし	
321教室	100	60	可	暗幕・スクリーン・OHP	壁にヒビ、エアコン破損	4月中旬に復旧予定
322教室	100	60	可	暗幕・スクリーン・OHP	ドア破損(はずれ落ちている)、エアコン破損	4月中旬に復旧予定
323教室	100	60	可	暗幕・スクリーン・OHP	壁にヒビ、エアコンカバー破損	4月中旬に復旧予定
324教室	266	152	否	視聴覚教室	天井一部破損、廊下窓1枚破損	4月中旬に復旧予定(プロジェクター2のうち1可)
325教室	180	108	可	視聴覚教室	天井一部破損、壁一部破損	4月中旬に復旧予定
326教室	70		可		照明ほぼ全壊	4月中旬に復旧予定
ゼミD室3209	22		可		壁にヒビ	
ゼミE室3214	10		可		特に問題なし	
331教室	143	100	可	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	壁に亀裂、エアコン一部破損	4月中旬に復旧予定
332教室	99	54	可	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	エアコン要確認、壁にヒビ	4月中旬に復旧予定
333教室	176	78	否	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	廊下側壁にヒビ	4月中旬に復旧予定
334教室	80	50	可	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	特に問題なし	
335教室	92	52	可	視聴覚教室	特に問題なし	
441教室	210	126	否	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	エアコンカバー外れ	授業開始まで復旧予定
442教室	323	190	否	視聴覚教室	黒板大破(落下)、机一部破損、壁大破:大きく崩れ落ちている	授業開始まで復旧予定
443教室	154	88	否	視聴覚教室	壁大破:大きく崩れ落ちている(授業開始まで復旧予定
511教室	150	90	否	視聴覚教室	特に問題なし	
521教室	150	90	否	視聴覚教室	特に問題なし	
522教室	150	90	否	視聴覚教室	特に問題なし	
523教室	150	90	否	視聴覚教室	特に問題なし	
541製図室	160		可	製図板	特に問題なし	
641製図室	160		可	製図板	特に問題なし	
011教室	250		否	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	出入口ドア周りの壁に亀裂あり 壁の一部破損 天井と壁のずれ	復旧は5月下旬ごろになる予定
012教室	348		否	暗幕・スクリーン・マイク・OHP	壁に亀裂あり 壁の一部破損 天井と壁のずれ	復旧は5月下旬ごろになる予定
021教室	250		否		天井、壁に亀裂あり	復旧は5月下旬ごろになる予定
情報1						4月中旬に復旧予定
情報2						4月中旬に復旧予定
体育館					天井ライト落下	授業開始まで復旧予定
弓道場						授業開始まで復旧予定
機械工場						授業開始まで復旧予定
機械実験室						授業開始まで復旧予定
物理実験室						授業開始まで復旧予定
電気実験室						授業開始まで復旧予定
化学実験室						授業開始まで復旧予定
電子実験室						授業開始まで復旧予定
地学実験室						授業開始まで復旧予定
生物実験室						授業開始まで復旧予定
生命実験室						授業開始まで復旧予定
土木実験室						授業開始まで復旧予定