

東日本大震災の記録

内部監査室設置準備室

○状況

1. 食器棚転倒

茶碗やマホービンが落下し壊れる。

2. 両開保管庫

耐震補強金具破損し移動。

3. パソコン

机上より全て（3台）落下。1台がマホービンのお湯をかぶり破損。

4. 壁

数箇所に亀裂が走る。

○反省

1. 耐震補強金具を取り付ける壁が石膏ボードのため、揺れでネジが抜けた。

壁は厚いパネルにし、長いネジで止めるようにする。